



感谢您购买本产品！无刷动力系统功率强大，错误的使用可能导致人身伤害和设备损坏，为此我们强烈建议您在使用设备前仔细阅读本产品说明书，并严格遵守规定的操作程序。我们不承担因使用本产品或擅自对产品进行改造所引起的任何责任，包括但不限于对附带损失或间接损失的赔偿责任。

20230601

HW-SMC801DUL00-A0


## 01 简介

CM-H6M-6210-130KV无刷动力系统是一款适配单轴2-2.5kg负载的行业版动力系统，单轴最大拉力6.5kg；适配30mm碳纤管机臂，整体防护等级IP45，高效散热，专为小型专业航拍、警用、安防、测绘、应急等多领域旋翼无人机应用，提供一站式动力解决方案。FOC电调采用CAN通讯，数字油门与PWM油门双冗余设计，具备上电自检，故障存储，过流保护，堵转保护等保护功能。

## 02 注意事项


- 使用时请远离人群，高压线，障碍物等，务必遵守安全规范使用。
- 动力系统含FOC驱动电调，需要严格匹配电机参数。程序具有唯一性，即一个程序只适合一款桨叶的组合，无法同时兼容多种搭配，若需变更请联系厂家，不合理的搭配会触发电调保护，导致无法使用。
- 所含电调带有CAN功能，在使用CAN功能时，同一架飞机，电调ID和油门通道不能相同，否则多电调会被识别为同一个。
- 地面测试请勿带桨，避免带来不必要的危险。
- 请务必仔细连接好各部件，若接触不良，您可能无法正常控制飞行器，或出现设备损坏等其他不可预知的情况。
- 若需对电调的输入、输出线插头做相关焊接，请保证焊接牢靠，并使用足功率的焊接设备。
- 勿在外部环境温度超过50°C时使用，高温将会毁坏电调并且可能导致电机损害造成炸机。
- 动力套出厂已定好转向，请观察电机转向标示，因封装密封工艺，暂不支持更改电机相线顺序。

## 03 动力组成



## 04 动力安装

- 整套动力系统出厂已经组装完成，可拆开包装直接取出动力套，根据电机旋转方向安装在无人机机架。
- 黄灰绿三色排线为数据输出和升级信号线（可对电调进行系统升级），黄线为地线；灰线为CAN-High(以下简称CH)；绿线为CAN-Low(以下简称CL)。黑白两色排线为电调油门信号线，黑线为地线、白色为油门信号线。
- 数据信号实时输出油门、电机转速、母线电流、母线电压、电容温度、MOS管温度、电调状态等数据。
- 电调油门固化时间为1100-1940μs。




## 05 规格参数

推荐单轴负载：2-2.5kg  
适配锂电池：12-14S (最高63V)  
适用碳管：30mm (直径)  
防护等级：IP45  
最大拉力：6.5kg  
使用环境温度：-20-50°C  
总重量 (不含桨叶)：418g  
支持油门频率：50-500Hz

**电调**  
持续电流：20A (非密闭环境温度≤60 °C)  
瞬时电流：60A (3秒-散热条件良好)  
支持锂电池：6-14S  
固化油门：1100-1940μs  
**电机**  
型号：6210  
KV值：130  
电机尺寸：Φ67.7 x 33.1mm

**桨叶**  
尺寸：22 x 7.8 inch  
重量 (直桨)：36g

## 06 动力参数



Voltage 工作电压 (V)	Propeller	Throttle 油门 (%)	Thrust 拉力 (g)	Ampere 电流 (A)	Power 输入功率 (W)	Speed 转速 (RPM)	Efficiency 效率 (g/W)	Temperature 电机温度 (°C)
48V (12S Lipo)	22x7.8 Inch Propeller	30% 805	1.3	63.5	1819	12.8		
		33% 955	1.6	74.8	1983	12.8		
		36% 1175	2.0	94.7	2206	12.4		
		39% 1385	2.4	116.7	2400	11.9		
		42% 1635	3.0	146.1	2612	11.2		
		45% 1895	3.7	179.8	2814	10.5		
		48% 2235	4.7	227.8	3054	9.8		
		51% 2505	5.6	268.5	3230	9.3		
		54% 2765	6.4	309.6	3389	8.9		
		57% 3060	7.5	358.3	3559	8.5		
		60% 3300	8.3	399.4	3691	8.3		
		63% 3695	9.8	470.1	3896	7.9		
		66% 3935	10.7	515.0	4014	7.6		
		69% 4305	12.2	587.0	4189	7.3		
		72% 4575	13.4	641.9	4310	7.1		
		75% 4820	14.4	693.5	4417	7.0		
		78% 5220	16.3	781.3	4583	6.7		
		81% 5505	17.6	846.5	4696	6.5		
		84% 5685	18.5	888.6	4767	6.4		
		87% 6010	20.1	966.4	4893	6.2		
		90% 6335	21.8	1045.6	5019	6.1		
		100% 6570	23.0	1103.1	5113	6.0		

以上数据为好盈实验室于室温 25°C、海平面高度环境下变化油门输入调节测得，电机温度为额定点油门运行10分钟测得，仅供参考。

## 07 电调保护功能

本电调专为行业无人机设计，无低压保护、无过温保护。

· **堵转保护**  
当电调检测到电机发生堵转时，电调会彻底关闭输出并重复尝试重启电机，如果电机仍无法启动，请尽快降落飞机。需要断电重启，排除故障后，才能恢复动力输出。

· **电流保护**  
当瞬间相电流异常达到100A时，电调会关闭输出并一直尝试重启电机，若使电机不再重启，重新上电后可恢复正常。

· **过温警告**  
当MOS温度高于110°C或者电容温度大于100°C时，会通过数据接口向外发送过温故障信息。当电调报过温故障时，如果温度继续上升，可能导致电子元器件损坏，请及时降落飞行器或者减少油门输出。

· **低压保护**  
本电调无低压保护，当电压低于24V，电调部分电子元器件会工作异常，请及时降落飞行器。

· **油门信号丢失保护**  
当电调检测到油门信号丢失将立即关闭输出，以免因螺旋桨继续高速转动而造成更大的损失。信号恢复后，电调也随即恢复正常工作。

## 08 ID设置

在无要求的情况下，电调默认出厂ID为1，油门通道为1，总线速率为500KHz。

此功能需要另购DataLink数据盒子才能使用。

在使用此功能前，保证电脑系统提前安装了Micsoft Visual C++ 2013 软件，否则无法正常操作。


1) 连线

电调--->DataLink数据盒子 “黄 灰 绿” ---> “— CH1 CL1” ;  
USB连接数据盒子到电脑。

更改ID时请将桨拆卸下来，避免危险发生。

同一架飞机，不同的电调ID和油门不能相同，否则使用CAN功能时，相同ID的不同电调会被识别成一个电调。

2) 操作



## 09 故障数据读取

电调自带故障存储功能，可存储上电次数、飞行时间、故障次数信息，方便飞行故障分析。此功能需使用DataLink数据盒子，串口助手，DataLink上位机软件。

注：DataLink软件可在好盈官网、经销商、好盈销售、好盈售后获取。

DataLink数据盒子固件版本要求：LINK-01.2.15-C或更高版本；串口助手要求：USB转TTL协议；DataLink上位机软件要求：故障存储版。可在官网、微信公众号或者售后获取。


DataLink盒子有三种供电方式 (+5V)，USB数据线、串口助手、外置供电线，任选一种即可供电方式即可，无需重复供电。

注：详细使用步骤请参照DataLink使用手册。

1) 连线

串口助手--->DataLink数据盒子 “GND 5V TX RX” ---> “— RX2 TX2” (请按此对应线序) ;  
电调--->DataLink数据盒子 “黄 灰 绿” ---> “— CH2 CL2” , 多个电调可以并联使用。

2) 软件操作



## 10 固件升级

固件升级分为电脑在线升级和飞控远程升级两种方式，支持同时多个电调在线升级，升级口为CAN-ESC(Fast)。

飞控升级需与飞控配合，此处不做说明。

此功能需使用DataLink数据盒子，升级包专用DataLink软件，USB数据线。

DataLink数据盒子固件版本要求：LINK-01.2.15-C或更高版本；DataLink软件可在好盈官网、经销商、好盈销售、好盈售后获取。

注：使用此功能前请保证电脑系统已安装Micsoft Visual C++ 2013 软件，未安装无法使用。一个升级包通常只含有1款电调的一个程序，其它电调，请重新获取相应电调型号升级包。

1) 连线

USB数据线连接电脑和DataLink数据盒子；

电调--->DataLink数据盒子 “黄 灰 绿” ---> “— CH1 CL1” ;

2) 固件获取

可在购买处、好盈官网、经销商、好盈销售及好盈售后处获取。

注：只能从已有的程序里升级，不能软件和硬件一起升级。

3) 软件操作



## 11 常见故障及提示音说明

警示音说明

故障现象	警报音	可能原因	解决办法
上电后电机无法启动	“哔哔哔…”的急促单音	油门未归零	将油门打至最低点或重新校准油门行程
上电后电机无法启动	“哔、哔、哔、哔…” (每个间隔1秒)	接收机油门通道无油门信号输出	1. 检查发射机与接收机配合是否正常 2. 检查油门控制通道接线是否正常
上电电压低于24V	“哔哔、哔哔” (间隔1秒)	电池电压过低	更换合适的满电电池
上电电压高于63V	“哔哔、哔哔” (间隔1秒)	电池电压过高	更换合适的